

Лист 128

Приложение № 2
к договору урвакления многоквартирным
домом № 2013,1 по ул. (пр.)
Менделеева

Технические характеристики многоквартирного дома № 128 по,
ул. (пр.) Менделеева и состав его общего имущества

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)		КВ. М
2	Серия, тип постройки		
3	Год постройки	1962	
4	Степень износа по данным государственного технического учета	34	
5	Степень фактического износа	32	
6	Год последнего капитального ремонта	2013	
7	Количество этажей	5	
8	Наличие подвала/локального этажа	-	
9	Наличие (мансарды)		
10	Количество квартир	38	
11	Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества	1	
12	Площадь:		
	а) многоквартирного дома с помещениями общего пользования (со шкафами, коридорами и лестничными клетками и т.д.)	2013,1	КВ. М
	б) жилых помещений (общая площадь квартир)	1561,7	КВ. М
	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)	75	КВ. М
	г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)	150,7	КВ. М
13	Площадь земельного участка, в том числе территории для обеспечения социальных, безопасных и санитарных условий пользования многоквартирным домом	2023	КВ. М
14	Кадастровый номер/площадь земельного участка, являющегося общим имуществом многоквартирного дома (при его наличии)	74:33:0101002:108	КВ. М

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1	Фундамент	
2	Наружные капитальные стены	уровень
3	Перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое)	уровень
4	Крыша	уровень

